

## Rotatif 150/200

Video-Mess-System

MA 185, MA 186



Messmaschine für die Vermessung von Schneidwerkzeugen. Die vertikale Optik wird verwendet, um Durchmesser und Längen an einem rotierenden Werkzeug zu messen. Die horizontale Optik ermöglicht die Messung am Werkzeugkopf und erlaubt eine zuverlässige Ausrichtung. Die zweite horizontale Optik dreht sich um das Werkzeug, ohne es zu bewegen, so dass mehrere verschiedene Winkel zuverlässig gemessen werden können.

- · Granitbasis.
- Manueller Kreuztisch.
- Manuelle Präzisionssäule.
- Zoom-Optik mit 8 Indexen.
- Farbkamera 2.3 Mpx USB 3.0.
- Rundlaufprüfgerät.
- 27"-Bildschirm.
- LED Ringlicht-Beleuchtung.
- Personal Computer mit Monitor.
- Mess- und Vergleichssoftware.
- Kalibrierlineal.

rotatif150-200\$18\_de.docx 1/4

Technische Daten		
	Rotatif 150	Rotatif 200
Verfahrweg Kreuztisch XY [mm]	150x70 manuell	200x100 manuell
Genauigkeit Kreuztisch [mm]	0.003 / 100	
Verfahrweg Säule Z [mm]	150	
Genauigkeit Säule [mm]	0.030 / 100	
Massstäbe XY-Achsen	Heidenhain (Anzeigeauflösung : 0.001 mm)	
Massstäbe Z-Achse	Heidenhain (Anzeigeauflösung : 0.001 mm)	
Gewicht (kg)	57	105
Abmessungen der eingefahrenen Säule (L x P x H) [mm]	575 x 440 x 550	555 x 515 x 595

Auswahl Optik 1		
Kamera	Farb 2.3 Mpx USB 3.0	
Optik	Zoom 12X / 8 Indexe	
Vergrösserungen *	40X bis 460X	
Blickfelder [mm]	14.7 x 9.2 bis 1.2 x 0.8	
Pixelauflösung [µm] **	7.6 bis 0.6	
Arbeitsabstand [mm]	86	

Auswahl Optik 2		
Kamera	Farb 2.3 Mpx USB 3.0	
Optik	Zoom 12X / 8 Indexe	
Vergrösserungen *	80X bis 925X	
Blickfelder [mm]	7.3 x 4.6 bis 0.6 x 0.4	
Pixelauflösung [μm] **	3.9 bis 0.3	
Arbeitsabstand [mm]	37	

<sup>\* =</sup> Die angegebenen Vergrösserungen werden auf einem 27" Bildschirm berechnet und können je nach Computerkonfiguration um bis zu 12% reduziert werden.
\*\* = Kamerapixelgrösse / (Sensorgrösse / Sichtfeld)

rotatif150-200\$18\_de.docx 2/4

Software		
Funktionen	VideoPLAN	
Anzeige einer Strichplatte /Fadenkreuz	•	
Speichern eines Bildes	~	
Speichern der Messdaten	V	
Messung / Anzeige der Winkel	~	
Distanz-Messung	V	
Tiefenmessung	V	
Import und Vergleich der DXF-Zeichnungen	V	
Messung von Durchmesser und Radius	V	
Messprotokoll	V	
Automatische Messung durch Bildverarbeitung	-	
Anzeige der X und Y-Achse	V	
Anzeige der Z-Achse	V	
Achsenanzeige mit Digitalanzeige Mx100	-	
Achsenanzeige mit digitalen Messrechner Mx200	-	

rotatif150-200\$18\_de.docx 3/4

## Optionen



Schnell-Klemmzange für T-Nuten MA 145b (150) MA 146b (200)



V-Träger für T-Nuten MA 145c (150) MA 146c (200)



Parallel-Klemmzange für T-Nuten MA 145b-001 (150) MA 146b-001 (200)



Schraubstock (Spannweite 15mm) MA 143b-004 (150 / 200)



Zylindrischer Spannzangenhalter für T-Nuten MA 145bZ (150) MA 146bZ (200)



Schraubstock auf Gelenk (Spannweite 15mm) MA 143b-005 (150 / 200)

## Varianten



Digitalanzeige Mx100 MCA-300-101 (150 / 200)



Digital Messrechner Mx200 MCA-300-201 (150 / 200)

4/4

Tél.: +41 (0)32 365 51 31 E-mail: info@marcel-aubert-sa.ch www.marcel-aubert-sa.ch

rotatif150-200\$18 de.docx